

## Professioneller Glasreiniger zum Entfernen von Kalk-, Mineralien- und Seifenrückständen, Rost etc.

- Entfernt Ablagerungen effektiv
- Angenehmer Duft



### Anwendung:

1. Sp ulen Sie die Oberfl che mit Wasser.
2. Tragen Sie Rub Out auf ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm auf und massieren es leicht in kreisenden,  berlappenden Bewegungen ein.



3. Sp ulen Sie Oberfl che mit Wasser, bis keine R ckst nde mehr zu sehen sind. Trocknen Sie mit einem Wischer oder Tuch.



4. Wiederholen Sie die Anwendung, bis die Oberfl che sauber und klar ist.

### **i** HINWEIS!

- Empfohlen f r die Anwendung auf Glas
- Nicht geeignet f r weiche oder lackierte Materialien, z.B. ESG, Plexiglas etc.
- Vor der Anwendung an einer unauff lligen Stelle die Materialvertr glichkeit und Kratzempfindlichkeit pr fen

RUBOUT		
Art. Nr.	Inhalt	VPE
RUB20	500 ml	12